

List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru	41745000 (D087)	kategorie VÚ	tekoucí	Silně ovlivněný VÚ	ne
NÁZEV VÚ	Klapovský potok po ústí do toku Jihlava	Řád Strahlera	4	Důvod	

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
D087	Klapovský potok po ústí do toku Jihlava	vyhovující	vyhovující	nevhovující	vyhovující	pot. nevhovující	nevhovující	
		vyhovující		nevhovující		nevhovující		
						nevhovující		
						nevhovující		
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU								BSK5, fosfor, dusičnany

Významný problém nakládání s vodami:

 ano

Návrh opatření:

 ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
Příčné překážky	DY100303 DY100291	Třnava - výstavba kanalizace, II. etapa (napojení na stávající ČOV) Drobní znečišťovatelé a menší obce do 2000 obyvatel	

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
D087	Klapovský potok po ústí do toku Jihlava	vyhovující	vyhovující	nevhovující	vyhovující	pot. nevhovující	nevhovující	
		vyhovující		nevhovující		nevhovující		
						nevhovující		
						nevhovující		
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY								BSK5 / 01 biologie / 01