

## List hodnocení útvaru povrchových vod

<b>ID útvaru</b>	40687000 (M114)	<b>kategorie VÚ</b>	tekoucí	<b>Silně ovlivněný VÚ</b>	ne
<b>NÁZEV VÚ</b>	Pustiměřský potok po ústí do toku Haná	<b>Řád Strahlera</b>	4	<b>Důvod</b>	

### Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
M114	Pustiměřský potok po ústí do toku Haná	vyhovující	vyhovující	nevhovující	vyhovující	pot. nevhovující	nevhovující	
		vyhovující		nevhovující		nevhovující		
						nevhovující		
						nevhovující		
<b>UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU</b>			v	BSK5, fosfor				

### Významný problém nakládání s vodami:

 ano

### Návrh opatření:

 ne

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
Příčné překážky	MO100018	Ivanovice na Hané - intenzifikace ČOV	
	MO100133	Ivanovice na Hané - odkanalizování místní části Chvalkovice na Hané	
	MO100120	Drobní znečišťovatelé a menší obce do 2000 obyvatel	

### Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		BIOLOG.SLOŽKY		
				V.F-CH.L.	SZL	RYBY	BENTOS	CHLOROFYL
M114	Pustiměřský potok po ústí do toku Haná	vyhovující	vyhovující	nevhovující	vyhovující	pot. nevhovující	nevhovující	
		vyhovující		nevhovující		nevhovující		
						nevhovující		
						nevhovující		
<b>UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY</b>				BSK5, fosfor / 01			biologie / 01	