

List hodnocení útvaru povrchových vod

ID útvaru	41315000 (D033)	kategorie VÚ	stojaté	Silně ovlivněný VÚ	ano
NÁZEV VÚ	Nádrž Vír I.	Řád Strahlera	5	Důvod	ochrana před povodněmi, výroba elektrické energie, zásobování vodou

Vyhodnocení stavu:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		RYBY	BIOLOG.SLOŽKY	
				V.F-CH.L.	SZL		BENTOS	CHLOROFYL
D033	Nádrž Vír I.	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující			vyhovující
		vyhovující		vyhovující				
		nevyhovující					nevyhovující	nevyhovující
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU								

Významný problém nakládání s vodami:

 ano

Návrh opatření:

 ano

Typ významného problému nakládání s vodami:	ID opatření	Název opatření	odkaz na opatření
Eutrofizace Zdroje znečištění v povodí Špičkování vodních elektráren Příčné překážky	DY100150 DY100271 DY100175	Bystřice nad Pernštějnem - rekonstrukce a dostavba kanalizace Hospodaření v ochranných pásmech vodních zdrojů Opatření pro regulaci odběrů a vzdouvání	

Odhad dopadů opatření:

Prac. číslo VÚ	Název vodního útvaru	CHEMICKÝ STAV		EKOLOGICKÝ STAV				
		SL	KOVY	F-CH SLOŽKY		RYBY	BIOLOG.SLOŽKY	
				V.F-CH.L.	SZL		BENTOS	CHLOROFYL
D033	Nádrž Vír I.	vyhovující	vyhovující	vyhovující	vyhovující			vyhovující
		vyhovující		vyhovující				
		nevyhovující					nevyhovující	nevyhovující
UKAZATEL V NEVYHOVUJÍCÍM STAVU TYP VÝJIMKY								